

Die Scholle" ericheint jeden Sonntag. Schluß der Inferaten-Annahme Mittmoch früh. - Nachdrud aller Artifel, auch auszugsweije, verboten.

Angeigenpreis: Polen und Dangig die einspaltige Millimeterzeile 15 Grofchen, im Reklameteil 125 Grofchen. Deutschland 10 bam. 70 Gold . Pfennige.

Mr. 42

Bydgoszcz / Bromberg, 23. Ottober

1938

Pflege und Bedienung der Dreschmaschine.

Bon Dipl, Ing. Bruno Bictor.

Die richtige Pflege der Dreschmaschine beginnt mit ihrer Ausbewahrung. Während der Zeit, in der sie nicht kenutzt wird, ist sie unter Dach und Fach zu stellen, damit Regen und Schnee, Sonne und Wind ihr nichts anhaben können. Holz ist ebenso wie Stahl trotz besten Anstricks gegen alle Vitterungseinflüsse empfindlich. Holz quillt und reißt. Stahl rostet. Falls kein Maschinenschuppen vorhanden ist, stelle man die Maschine auf eine Ieere Tenne. Läßt sich bei Mietens oder Hockendrusch ein unbenutztes Stehen im Freien, und sei es nur über Nacht, nicht vermeiden, decke man die Maschine mit einer wasserdichten Plane zu, was übrigens auch bei Ausbewahrung auf der Tenne zu empsehlen ist. Niemals dürsen regennasse Maschinen absechet werden. Unter die Plane gelegte Garben oder Strohballen verhindern die Vildung von Vertiesungen, die sich mit Regenwasser füllen können. Basserabsluß muß stets gewährleistet sein!

Bei Fruchtwechsel und vor Rubepausen ift für eine gute Gauberung ber Mafdine gu forgen. Bunadft lagt man die Maschine "leerlaufen", d. h. möglichst viele Körner, alles Kaff und Stroh follen aus ihr herauskommen. hier= bei werden die Luftklappen des zweiten Gebläfes geichloffen, um einen "Rundlauf" der Körner zu verhindern. Dann wird die Kraftmafchine stillgesett, der Sauptriemen abgenommen, und mit Silfe von Befen, Araber und Sand= feger werben alle Korn= und Strohreste aus der Maschine entfernt. Die Siebfaften, das Fordermert, der Entgranner, die Sortiervorrichtung und die Schüttler mit ihren Rücklaufboden find zu fäubern. Befonders gern feben fich Gerftengrannen in den Eden und Binkeln der Majchine fest und bleiben an den Rändern der Siebe zwischen Sieb und Rahmen hängen. Die Trommel ist auch innen mit einem Meffer ober Kraber gu reinigen; festfitender Schmut und Staub können zu unruhigem Lauf, sogar zur Zerstörung der Lager, der Trommel und der Maschine unter Gefährdung der Bedienungsleute führen! Gelegentlich der Säuberung achte man auch auf Beschädigungen an den ein= zelnen Teilen ber Maschine und siehe geloderte Schrauben nach.

Ubgesehen davon, lasse man jährlich während der arsbeitsfreien Zeit — am besten sosort nach der Dreschzeit, man weiß dann noch alle Mängel —, meist also im Frühssommer, die Maschine durch den Monteur einer gut eine gerichteten Berkstatt gründlich durchsehen und dementssprechend außbessern. Besonders ist auf die Schärfe von Korbs und Schlagleisten, auf die Gängigkeit der Korbeinskellvorrichtung, auf die Lager und Lagerstellen aller Bellen und auf Beschädigungen an Schüttlern und Gebläseslügeln in achten. Der Maschinenführer soll bei der Dreschmaschine

dem Monteur zur Hand gehen und ihm etwaige Beobachtungen mitteilen, die er während der Arbeit an der Maschine gemacht hat. Schließlich vergesse man die Erneuerung des Anstrichs nicht. Nechtzeitige, kleine Ausbesserungen sind billiger als zu späte, große, und durch rechtzeitiges Ausbessern wird die Lebenzdauer der Maschine verstängert!

Ebenso wichtig wie die richtige Pflege ist die richtige Bedienung für das ordnungsmäßige Arbeiten der Dreschmaschine. Wenn auch oft offensichtliche Mißstände beim Dreschen nicht zutage treten, empfiehlt es sich doch, den Gong der Maschine und ihre Arbeit ständig zu überwachen.

Besonders ift auf die richtige Drehtabl aller Teile zu achten; jeder Teil der Dreschmaschine arbeitet nur dann einwandfrei, wenn er mit der vorschriftsmäßigen Drebzahl umläuft. Die Trommeldrehzahl ist maßgebend für die Drehzahlen aller anderen Organe der Maschine! Da jedoch ber Landwirt gewöhnlich feinen Tourenzähler befitt, ftellt er mit Silfe bes Sekundenzeigers feiner Tafchenuhr die Anzahl der Schüttlerftoße in der Minute fest. schriftsmäßige Zahl ift gewöhnlich am Schüttlerende der Maschine angeschrieben und beträgt meift 190-210 in der Minute; gegebenenfalls ift die Stoßzahl der Gebrauchsan= weisung zu entnehmen. Hierbei ift zu berücksichtigen, daß die Drehgahl im Leerlauf etwa 10 Prozent hoher liegt als in der Arbeit. Da die Drehzahl der übrigen Wellen außer der der Trommelwelle gewöhnlich nicht bekanntgegeben ist, muß man dafür forgen, daß alle Riemen straff gespannt find. Bu lofe Riemen ichlupfen auf den Scheiben, und gu geringe Drehzahlen find die Folge, die wieder zu schlechter Arbeit fithren. Die Riemen dürfen aber auch nicht zu straff gespannt sein, weil dann die Lager durch einseitigen Bug zu stark beansprucht werden und warm laufen. Hieraus erhellt, wie wichtig eine richtige Riemenpflege ift, weil nur ein gut gepflegter Riemen gut durchziehen kann. Bu ichlappe Riemen muffen gefürzt werden; das ist namentlich bet neuen Riemen der Fall, die noch nicht eingelaufen find. Außerdem muffen alle Riemen wenigstens einmal im Jahr mit lauwarmem Baffer gewaschen, an der Luft (nicht am Dfen) getrodnet und mit Riemenschmiere (Ledersett, Sifch= tran, geschmolzenem Rindertalg) gut durchgewalkt werden. Textilriemen (Baumwoll=, Balata= oder Kamelhaarriomen) und Gummiriemen find zuerft troden gu faubern und bann mit lauwarmem Baffer zu maschen. Danach werden fie in freier Luft getrodnet. Gewebe- und Gummiriemen muffen ftets vor GI geschütt werben! Ginem so behandelten Riemen fann auch ein vorübergebender Lauf im Regen nichts anhaben. Riemenwachs ift unbedingt zu vermeiben. Es hilft nur für den Angenblick, macht aber fonft den Riemen

brüchig., Ebenso ist es mit Holzteer und ähnlichen "Sausmitteln".

Ferner müssen natürlich sämtliche Schmierstellen nach Vorschrift mit DI oder Fett versorgt sein. Man beachte daher die Schmiervorschriften in der Gebrauchsanweisung. Falls sie nicht mehr vorhanden ist, übergibt man dem Maschinensührer zweckmäßig einen Schmierplan, damit keine Schmierstelle übersehen wird. Selbstverständlich verwende man nur gute und geeignete Schmiermittel; sie sind vielzleicht etwas teurer in der Anschaffung, dafür aber sparsam im Verbrauch und einwandfrei in der Schmierwirkung; dei der Auswahl lasse man sich durch einen Fachmann beraten. Beim Schmieren muß größte Sauberkeit walten. DI und Sett dürsen nicht verunreinigt sein. Schmiernippel, Fettpressen und Stausserbichen sind vor dem Fillen stets zu fäubern. Bei Ringschmierlagern ist auf den vorgeschriebenen Olstand zu achten; der Schmierring muß von der Welle mitgenommen werden. Ausgetretenes Fett und übergelausenes Öl sind abzuwischen.

Bährend des Betriebes ist besonders auf gleichmäßiges Einlegen zu achten; vom Einlegen hängen der Reindrusch und das gute Ausschütteln ab. Wird ruckweise eingelegt, d. h. gelangen die Garben unzerteilt oder gar unaufgeschnitten zwischen Trommel und Korb, so werden alle Teile der Maschine zeitweise erheblich überlastet, und die Maschine arbeitet, auch bei geringer Durchschnittsleistung, unsauber. Die Körner können dann nicht restlos aus den Ahren gestroschen werden, die Schüttler werden stoßweise beschickt — wenn auch die Trommel eine zerteilende Birkung besitht,

und ähnlich geht es mit Gebläsen, Sieben, Sortiervorrichtungen und Entgranner. Gleichmäßige, schleierähnliche und schnelle Zusuhr des Dreschgutes gewährleiste hohe Leistung, sauberen Drusch, gutes Ausschleiteln, gute Reinigung und Sortierung und schließlich geringen Kraftbedarf bei gleichzeitiger Schonung der Waschine. Auch bei Selbsteinlegern, Zubringern usw. achte man auf gleichmäßige Beschildung. Das Getreide soll dei Breitdreschmaßigenen stets parasselur Trommelwelle eingelegt werden; nur Roggen, der länger als die Breite der Einlegeöffnung ist, wird etwas spib, mit den Ahre voran, eingelegt.


Besonders vorsichtig ist beim Drusch von Saatgetreide au verfahren. Das hochwertige Saatgut soll möglichst geschont werden; der Korb kann aur Bermeidung von Körnerbruch etwa 1 mm weiter am Trommelauslauf eingestellt werden. Bei besonders empsindlichem Saatgut verringert man auch die Trommeldrehzahl um etwa 10 Prozent, indem man eine größere Riemenscheibe auf die Trommelwelle steckt und gleichzeitig eine entsprechende Scheibe für den Antrieb der Schüttler usw. wählt, die natürlich ihre alte Drehzahl beibehalten müssen. Die Anschaffung eines des sonderen Sabes Riemenscheiben ist häusig dei Saatgutwirtschaften notwendig. Im übrigen erhält man passende Holzeriemenscheiben leicht beim Händler oder Stellmacher; sie sind aber nur als Notbehelf zu betrachten. Bei seuchtem Dreschgut und dei Gerste sehen sich manchmal der Kurzstrunschsützler oder die Siebe zu. Deshald ist von Zeit zu Zeit ein Blick auf die Siebe zu wersen; sie werden bei Stopfgesahr mit einem Stock während des Betriebes gereinigt.

Landwirtschaftliches.

Gärfuttertransport aus bem Behälter gur Futterfrippe.

Der Transport des Gärfutters zum Stall macht sehr viel Arbeit, vor allem, wenn es sich um Hochbehälter handelt. In diesem Falle läßt es sich vielsach nicht umsgeben, in dem Behälter eine besondere Bühne anzubringen, auf die das Futter zunächst geworfen wird, um von dort aus in den Wagen gebracht zu werden.

Eine fehr prattifche und nachahmenswerte Transportvorrichtung für Gärfutter, bei der das Futter auf dem




Bege zum Stall nur ein einziges Mal Handarbeit erforbert, sahen wir kürzlich in der Bersuchswirtschaft Radegast des Instituts für Pflanzenbau in Halle. Über dem Gärsuterbehälter befindet sich ein Sisengerüst mit Transportschienen und einfacher Hebevorrichtung. Das Gärsutter wird im Behälter in Sisensässer (alte Benzinfässer von 400 Liter Inhalt v. dgl.) gefüllt. Diese Fässer werden mittels der Hebevorrichtung gehoben und auf den Transportschienen zum Wagen transportiert (s. Abbildung). Sine ähnliche Vorrichtung befindet sich im Stall, auch hier werden die Fässer ohne jede Handarbeit direkt in den Futtergang gebracht und hier durch automatisches Umklippen entleert.

Geflügelzucht.

Sundheimer Maft=Sühner.

Die schön abgebildeten Sundheimer Hühner haben ihren Ramen nach dem Dorse Sundheim, Straßburg gegensüber gelegen. Das dort heimische Landhuhn ist durch Einstreuzung von Brahmas und Houdans zum Sundheimer Fleisch- und Masthuhn geworden, das zwar nicht start versbreitet ist, aber sich hauptsächlich in seiner Heimat höchster Bertschähung erfreut.

Die Abbildung zeigt deutlich, daß die Sundheimer wuchtig und massig sind. Bei ihnen sind vor allem die Brust, der Bauch und der Rücken furz, knapp und voll. Sie kommen nur als "helle, vor, d. h. ihr Federkleid ist zwar weiß, doch haben sie am Halse sowie im Halse und



Sattelbehang etwas Zeichnung, besonders tiefschwarze Schaftstriche. Der Schwanz ist schwarz; seine Hauptsedern und die großen Stützsedern sind weiß eingesaßt. Der Kamm ist ein kleiner Stehkamm; die Ohrscheiben müssen rot sein; die fleischfarbenen Läufe sind schwach besiedert.

Die Borzüge der Sundheimer bestehen einmal darin, daß die Küfen außerordentlich schnell wachsen. Sobann sind sie wie ihre Eltern geseit gegen Kälte und Hise. Die Sundheimer zeichnen sich serner trot ihrer Schwere durch große Beweglichkeit aus. Sie sind als gute Futterssucher anzusprechen, deren Hennen das Jahr über 130 bis 150 rötlichgelbe Sier (von 60 bis 70 Gramm Gewicht) erzeugen. Bei seinem Knochenbau haben sie zartes, kurzstaferiges Fleisch, das besonders bei den leicht mästbaren Junghähnen unübertrefslich ist.

Viehzucht.

Richtige Raffemahl für die Aleinschafhaltung.

Drei Gruppen von Schasen bestimmen grundsätlich die Auswahl der richtigen Rasse: Merinvschase, Fleischschafe und Landschafe. Während die Merinvschase früher ausgesprochene Feinwollschafe waren, hat man sie heute mit Recht auf vermehrte Fleischleistung umgezüchtet, so daß sie auch der Kleinschaftalter — günstige Futterverhältnisse vorausgeseht — ohne große Schwierigkeiten halten kann. Die höchsten Erträge erzielt man durch täglichen Beidegang bei Stallhaltung. Die Merinoschafe zeichnen sich durch gute Vermehrung, Frühreise und auch durch Futterdankbarkeit aus.

Auch die reinen Fleischschafrassen lieben faftiges und vor allem massiges Futter. Sie bevorzugen regenreiche Ruftengebiete und auch waldige Gebirgsgegenden. Bahrend also die Merinoschafe wegen der Empfindlichkeit der Wolle nicht fo febr dem Regen ausgesett werden durfen und beshalb bei Stallhaltung fich beffer bezahlt machen, ift bas Aleischich af besonders wegen seiner großen Gängigkeit ein ausgesprochenes Wandertier und für die Wander= schäferei gerabesu geschaffen. Befriedigende Leiftungen werden aber nur dann erzielt, wenn das Futter immer reichlich vorhanden ift. In diefem Zusammenhang muß ich darauf aufmertfam machen, daß das deutsche weißtöpfige Bleischichaf nach meinen Erfahrungen nur in Gegenden mit ähnlichem Klima wie in Oldenburg, Golftein und ber Wesermarsch vollwertig bleibt. In andere klimatische Wegenden verpflangt, entartet es mit der Beit und wird febr minderwertig.

Unter den Landschafen verdient das weißtöpfige Landschaf oder Bürttemberger Schaf, wie es auch genannt wird, wegen seiner großen Anpassungsfähigkeit bestonderer Erwähnung. Es ist sehr genügsam und eignet sich deshalb sehr gut für trockene Gebiete, in denen es auch bei knappen Futterverhältnissen ausreichenden Ruben liesert. In diesem Zusammenhange seien auch das Leineschaft und das Rhönschaft als genügsame Landschaftassen erwähnt.

Jusammengefaßt kann man sagen, daß die Merino-, Woll- und Fleischschafe gesunde Ställe und täglichen Weibegang mit üppigem Graswuchs verlangen, während die Fleischschafrassen am besten dort gedeihen, wo die Schafe in Herden auf üppigen Grasslächen sich tummeln können. Die Landschafrassen bagegen nehmen auch mit spärlichem Graswuchs vorlieb.

Obst. und Gartenbau.

Rofenüberwinterung.


Frost und Schnee halten oft unerwartet ihren Einzug. Es ist deshalb ratsam, das Material zum Eindeden der Rosen stets bereitzuhalten. Mit dem überwintern der Rosen fann unbedenklich dis zum Eintritt der erstem leichten Fröste gewartet werden. Ein zu frühes Eindecken wäre den Rosen mehr schädlich als nützlich. Das Holz muß auf alle Fälle gut ausgereist sein. Das Laub muß zur Bermeidung von Fäulnis stets entsernt werden. Außerdem ist ein mäßiger Rückschnitt der zu langen Triebe vorzunehmen. Als bestes Deckmaterial gilt Reisig. Bon Stroh, Sackleinen u. a. muß wegen Fäulnisgesahr abgesehen werden.

Bei den Stammrosen bindet man (nach ersolgtem mäßigem Rückschnitt und Entsernen etwa noch vorhandenen Laubes) die Arone vorsichtig zusammen, damit sie einen möglichst keinen Umsang hat. Vor Eintritt stärkerer Kälte werden die Stämme behutsam niedergebogen und mit einem Hakenholz am Boden sestgebalten. Um das Abbrechen des Stammes zu verhüten, muß man stets nach der Seite niederbiegen, die der Veredlung gegenübersteht. Es ist auch anzuraten, etwas Erde vom Burzelhals wegzunehmen. Die Arone wird mit Erde bedeckt, die aber locker und leicht sein muß. Meist wird zum Eindecken

Reifig benutt, das immer ordentlich und fauber aussicht. Man fann aber auch Dachpappe über die Kronen bringen, die durch Steine sestgehalten wird.

Im Frühjahr bei Gintritt milden Wetters wird zuerst die Dachpappe entsernt und später, der Witterung entsprechend, der Stamm aufgerichtet, sowie die Krone stark zurückgeschnitten, damit sich frästige Jungtriebe entwickeln. Der Stamm wird wie üblich am Pfahl angebunden. Man kann behaupten, daß weit mehr Rosen verdorren als erfrieren. Das trifft auch für die Stammrosen zu, die mit sogenannten Rosenhauben aus wetterfestem Ölpapier gesichützt werden. Hier ist das Lüsten bei entsprechender Frühjahrswitterung eine unbedingte Notwendigkeit.

Auch die niedrigen Rofen haben einen Binterichut nötig. Dier verfährt man folgendermaßen: zunächft ift auf ben Beeten Ordnung zu ichaffen, d. h. ber Boden foll vorher von Unfraut gesäubert und die Sträucher felbit



follen von verblühten Blumen und welfem Blattwerf bestreit werden. Im Zusammenhange damit erfolgt etn ordnender Schnitt, der aber keinesfalls zu kurz vorzenommen werden darf, wie man dies im Frühjahr nach der Entfernung der Binterdecke tut. Der Burzelhals — also die Stelle, wo die Beredlung (Okulation) sist — ist mit der vorhandenen Erde etwa handhoch anzuhäuseln. Zwischen die Pflanzen selbst gebe man nur trockenes Material; Stroh und nasser Dünger sind zu vermeiden. Dagegen sind Torsmull oder Torsstren empsehlenswert, ebenso trockene Reissgnadeln. Ist dieser Bodenschat erfolgt, dann wird das Beet mit Deckreisig sauber belegt, wobei es durchaus nicht nötig ist, eine sonderlich dicke Schicht auszuhringen

Bienenzucht,

Abgeichloffenes Bienenhaus.

Hentzutage gibt es viele Imfer, die höchstens zum Bochenende auf ihrem viele Kilometer entsernten Bienenstande arbeiten können. Da ist es oft zweckmäßig, nicht nur die Kückseite diebessicher zu verschließen, sondern auch die Vorderfront. Dann kann ihnen niemand mehr die Fluglöcher verstopsen, so daß die Bölker ersticken müssen. Es können sich hier auch keine Bögel mehr zu schaffen machen, so daß die Bintertranbe sich löst und viele hoff-nungsvolle Bienen umkommen.

Bei Gublage fann auch die Conne nicht mehr ins Innere icheinen, jo bag die Bolfer glauben, ber Fruhling

fet ichon angebrochen, und vorzeitig unruhig werden. Schon die verichiedene Cludwarme inber Mittag - warm, des Nachts - falt) trägt jum unnötigen Behren der Binterporrate bei und ichwort die Wefahr ber Ruhr berauf. . . .

Alle diese Nachteile werden verhület, wenn das Bienen= haus eine abschließbare Borderfront hat.



Natürlich fann diese nur betätigt werden, wenn es fo falt ift, daß die Bienen feinen Ausflug halten, und es muß noch genügend Luft an die Fluglöcher kommen, denn wenn auch die Atmung der Bienen über Binter fehr herabgefett ift, gang ohne frifche Luft konnen fie nicht aus-

Wer bei feinem Stande wohnt und täglich nach dem Rechten feben fann, für den genügt es ichon, jedes einzelne Flugloch zu verblenden ober die ganze Vorderfront mit Sadleinen gu verhängen. Dipl.-Landwirt Lie.

Kür Haus und Herd.

Lette Ernte in Wald und Garten .

Brombeer= und Breifelbeerfaft.

Die reifen, aber nicht überreifen, fondern noch festen Früchte werden mit der Holzkelle leicht zerdrückt und ohne Baffer langsam erhibt, bis fie viel Saft gezogen haben. Dann gießt man fie auf ein ausgespanntes Tuch ober in einen Saftbeutel und läßt den Saft, ohne gu preffen, ab= laufen. Der flare Saft wird in Flafchen gefüllt (einen vier Finger breiten leeren Raum laffen, der Saft dehnt fich beim Kochen aus). Die gefüllten Flaschen werden zugekorkt und mit Bindfaden freugweife überbunden oder mit Gummtftopfeln verschloffen, dann im Bafferbad 15 Minuten gefocht. Der Rest gibt, ausgedrückt, nochmals guten Saft für Grüben und dergleichen.

Brombeermarmelade mit Apfeln.

1/3 Brombeeren, 2/3 Apfel weich kochen, durchschlagen, auf 1 Kilo Fruchtmart 1/2 Kilo Zuder, unter Umrühren ein= tochen, in Gläser füllen.

Solunderfaft.

Die reifen dunklen Beeren werden leicht gerdrückt und wie Brombeeren oder Preifelbeeren behandelt.

Holunderbeerjuppe.

500 Gramm Solunderbeeren oder Saft nach Geschmack mit Baffer verdünnen und füßen, in dunne Scheiben gefchnitiene Apfel barin weichkochen, mit Kartoffelmehl binben. Warm oder falt mit Grießflößen oder Grießflammerie zu Tisch geben oder als Suppe mit gerösteten Semmel= icheiben.

Solundermarmelade.

2/3 Holunderbeeren, 1/3 Apfel - 1 Kilo Fruchtmark, 1/2 Kilo Zucker.

Abgezupfte Holunderbeeren und mit der Schale in Stude geschnittene Apfel werden weichgefocht und durch ein Sieb gerührt. Das Fruchtmark wird unter Rühren mit dem Buder eingekocht und in Glafer oder Steintopfe gefüllt.

Belee aus Bogelbeeren.

1 Liter Saft - 1 Kilogramm Buder. Die roten Bogelbeeren der Ebereichen geben mit ober ohne Apfelfaft ein fehr ichones Belce. Die Beeren muffen rechtzeitig geerntet werden, d. h. wenn sie noch faftig find. Später werden sie mehlig und eignen sich nur noch fitr Marmelade, die aber nicht so gut schmedt wie Gelee. Die Bogelbeeren werden mit wenig Wasser weichgesocht und dann auf ein Seihtuch geschüttet. Nachher wird der Saft wieder jum Rochen gebracht und nach und nach Bucker bin=

Ebereichen=Rompott (eingemacht).

Die reifen Beeren durfen erft nach einem Froft geerntet werden. Sie werden gelesen und gewaschen. Auf 3/4 Kilo Beeren nimmt man 1/2 Kilo Zucker und kocht die Ebereschen 2-3 Stunden. Die Früchte füllt man in vor= bereitete Gläfer oder Töpfe. - (Früchte der gemeinen Eberefche und der mährischen Eberesche.)

zugefügt, bann läßt man ihn bis zur Gelierprobe tochen.

Die Bereitung von Sagebuttenwein.

In diesem Jahre ist die Obsternte knapp und folglich auch der Fruchtwein. Da ist der selbstgemachte Hagebutten= wein gang besonders zu empsehlen. Dieser von den Früchten der Rose bereitete Fruchtwein hat einen gang vorzüglichen, dem füßen Malaga ähnlichen Geichmad.

Bill man Sagebuttenwein bereiten, fo werden im Df= tober=November die gut ausgereiften Sagebutten ge= sammelt und, nachdem man fie von der Blute und dem Stil befreit hat, durchichnitten und dann mit den Rernen unter ständigem Umrühren erhitt. Sierauf wird diese Maffe durch die Fleischzerkleinerungsmaschine gedreht und je Liter Brei 1 Liter Baffer zugesett. Bu je zwei Litern dieser Mifchung kommt dann noch 1/2 Kilogramm Buder hinzu, sowie eine entsprechende Menge Reinzuchthefe. Bei 15 bis 18 Grad Celfius läßt man dann diese Maffe einige Tage lang gären.

Dann wird fie, durchgepreßt und wieder etwas Wasser hinzugetan. Nach weiteren 24 Stunden wird fie nochmal3 durchgepreßt und in ein entsprechendes Gärgefäß gegeben. Dier läßt man den Bein dann bei Bimmertemperatur ab= garen. Ift fodann die Garung nach einigen Bochen voll= endet, fo wird der Saft durchfiltriert und wieder zum Nachgären in Gärgefäße gefüllt. Ift er dann geflärt, kann er auf Flaschen gefüllt werben. Durch längere Lagerung gewinnt der Hagebuttenwein an Aroma noch gang bes deutend. K. E.

Aus der Praxis.

Stearinfleden aus Tuch ober anderem Wollftoff gu vertilgen. Man befeuchte die Rudfeite des Stoffes achörig mit kaltem Waffer, worauf der Fleck fich auf der rechten Seite gang leicht ausreiben läßt. Dber man legt Loschpapier auf den Gled und drudt mit einem heißen Plätteifen darauf. Das Fett zieht sich in das Papier. Fleden von Sänden zu entfernen. Ein vorzügliches

Mittel, Fleden von Sanden gu entfernen, ift Effig. Damit die Sande wieder weich und geschmeidig werben, reibe man fie fogleich mit einem Tropfen Glyzerin ein. Bei bartnäckigen Fleden nehme man etwas DI und Buder, mache

eine Bafte daraus und reibe die Sande damit.

Behandlung von Saarbürften. Alte Saarbürften werden mit der Zeit leicht weich und unbrauchbar. Man fann sie wieder fest und hart machen, wenn man fie in eine starke Alaunlöfung taucht. Die Borften reinigt man in warmem Baffer mit Coba und trodnet fie an ber Luft.

Die besten Handarbeits - Strickwollen empliehlt in größter Auswahl

Jerzy Karliński, Bydgoszcz, Plac Wolności 1 Ständige unentgeltliche Anlernung in Handarbeiten.

Berantwortlicher Redakteur für den redaktionellen Teil: Arn Grobe; für Anzeigen und Reflamen: Comund Bezag-aobafi; Drud und Berlag von A. Dittmann E. go. v., fämtlich in Bromberg.